



Особенности:

- 11 типов термопар
- K, J, E, T, R, S, N, L, U, B и C
- °C и °F с разрешением 0,1 °C и 0,1 °F
- Внутренний и внешний компенсатор температуры
- Ввод ΔT , увеличение ΔT , уменьшение ΔT
- Простая работа посредством клавиатуры

Технические характеристики

Характеристики	Значения	
Эталон внутренней температуры	K: -200...-100 °C; погрешность $\pm 0,5$ °C K: -100...1000 °C; погрешность $\pm 0,4$ °C K: 1000...1370 °C; погрешность $\pm 0,5$ °C J: -200...1050 °C; погрешность $\pm 0,4$ °C E: -150...-100 °C; погрешность $\pm 0,6$ °C E: -100...800 °C; погрешность $\pm 0,4$ °C T: -200...-150 °C; погрешность $\pm 0,7$ °C T: -150...400 °C; погрешность $\pm 0,4$ °C R: 0...250 °C; погрешность $\pm 0,7$ °C R: 250...1760 °C; погрешность $\pm 0,5$ °C S: 0...250 °C; погрешность $\pm 0,7$ °C S: 250...1400 °C; погрешность $\pm 0,5$ °C S: 1400...1760 °C; погрешность $\pm 0,6$ °C U: 0...600 °C; погрешность $\pm 0,4$ °C	N: -200...-100 °C; погрешность $\pm 0,5$ °C N: -100...410 °C; погрешность $\pm 0,4$ °C N: 410...1300 °C; погрешность $\pm 0,5$ °C L: -200...-100 °C; погрешность $\pm 0,5$ °C L: -100...900 °C; погрешность $\pm 0,4$ °C B: 600...800 °C; погрешность $\pm 0,7$ °C B: 800...1000 °C; погрешность $\pm 0,6$ °C B: 1000...1820 °C; погрешность $\pm 0,5$ °C C: 0...150 °C; погрешность $\pm 0,5$ °C C: 150...650 °C; погрешность $\pm 0,4$ °C C: 650...1000 °C; погрешность $\pm 0,5$ °C C: 1000...1800 °C; погрешность $\pm 0,6$ °C C: 1800...2310 °C; погрешность $\pm 0,9$ °C mV: -9.999...60 °C; погрешность 10 мкВ
Эталон внешней температуры	K: -200...-100 °C; погрешность $\pm 0,3$ °C K: -100...1000 °C; погрешность $\pm 0,2$ °C K: 1000...1370 °C; погрешность $\pm 0,3$ °C J: -200...1050 °C; погрешность $\pm 0,2$ °C E: -150...-100 °C; погрешность $\pm 0,4$ °C E: -100...800 °C; погрешность $\pm 0,2$ °C T: -200...-150 °C; погрешность $\pm 0,5$ °C T: -150...400 °C; погрешность $\pm 0,2$ °C R: 0...250 °C; погрешность $\pm 0,5$ °C R: 250...1760 °C; погрешность $\pm 0,3$ °C S: 0...250 °C; погрешность $\pm 0,5$ °C S: 250...1400 °C; погрешность $\pm 0,3$ °C S: 1400...1760 °C; погрешность $\pm 0,4$ °C U: 0...600 °C; погрешность $\pm 0,2$ °C	N: -200...-100 °C; погрешность $\pm 0,3$ °C N: -100...410 °C; погрешность $\pm 0,2$ °C N: 410...1300 °C; погрешность $\pm 0,3$ °C L: -200...-100 °C; погрешность $\pm 0,3$ °C L: -100...900 °C; погрешность $\pm 0,2$ °C B: 600...800 °C; погрешность $\pm 0,5$ °C B: 800...1000 °C; погрешность $\pm 0,4$ °C B: 1000...1820 °C; погрешность $\pm 0,3$ °C C: 0...150 °C; погрешность $\pm 0,3$ °C C: 150...650 °C; погрешность $\pm 0,2$ °C C: 650...1000 °C; погрешность $\pm 0,3$ °C C: 1000...1800 °C; погрешность $\pm 0,4$ °C C: 1800...2310 °C; погрешность $\pm 0,7$ °C mV: -9.999...60 °C; погрешность 10 мкВ
Тип батареи	щелочная 9 В	
Потребление питания	5 мА	
Дисплей	4-х и 5-ти разрядный	
Рабочая температура	0...50 °C	
Рабочая влажность	меньше 85%	
Температура хранения	минус 20...60 °C	
Важность при хранении	меньше 85%	
Размеры	88 x 168 x 26 мм	
Масса	330 г	
Принадлежности	• переносной кейс x 1 • руководство по эксплуатации x 1 • 1 батарея 9 В • разъём термопары типа K	